

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателя ранее учтенных объектов недвижимости

" 24" сентября 2024 г.

№ 1

Настоящий акт составлен в результате проведенного 24.09.2024 г. в 10 часов 15 минут осмотра объекта недвижимости жилого дома, реестровый номер 36:05:0100069:41, расположенного по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 117, комиссией

в составе:

главы администрации
Бутурлиновского городского поселения
Бутурлиновского муниципального района
Головкова А.В.

главного инженера по
вопросам землепользования Ильина М.В.

старшего инженера по управлению
муниципальным имуществом Подкопаевой С.И.
в "отсутствии" правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр произведен в форме визуального осмотра.

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости прекратил свое существование.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии _____ /Головков А.В./
_____ /Ильин М.В./
_____ /Подкопаева С.И./

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателя ранее учтенных объектов недвижимости

" 24" сентября 2024 г.

№ 2

Настоящий акт составлен в результате проведенного 24.09.2024 г. в 10 часов 25 минут осмотра объекта недвижимости производственное здание, реестровый номер 36:05:0100062:101, расположенного по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 84, комиссией

в составе:

главы администрации
Бутурлиновского городского поселения
Бутурлиновского муниципального района
Головкова А.В.

главного инженера по
вопросам землепользования Ильина М.В.

старшего инженера по управлению
муниципальным имуществом Подкопаевой С.И.
в "отсутствии" правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.


При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр произведен в форме визуального осмотра.

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости **прекратил свое существование**.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии


_____/ Головков А.В./
_____/ Ильин М.В./
_____/ Подкопаева С.И./

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателя ранее учтенных объектов недвижимости

" 24" сентября 2024 г.

№ 3

Настоящий акт составлен в результате проведенного 24.09.2024 г. в 10 часов 30 минут осмотра объекта недвижимости производственное здание, реестровый номер 36:05:0100062:78, расположенного по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 84, комиссией

в составе:

главы администрации
Бутурлиновского городского поселения
Бутурлиновского муниципального района
Головкова А.В.

главного инженера по
вопросам землепользования Ильина М.В.

старшего инженера по управлению
муниципальным имуществом Подкопаевой С.И.
в "отсутствии" правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.


При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр произведен в форме визуального осмотра.

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости прекратил свое существование.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии


_____/Головков А.В./

_____/Ильин М.В./

_____/Подкопаева С.И./

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателя ранее учтенных объектов недвижимости

" 24" сентября 2024 г.

№ 4

Настоящий акт составлен в результате проведенного 24.09.2024 г. в 10 часов 30 минут осмотра объекта недвижимости нежилое здание, реестровый номер 36:05:0100062:79, расположенного по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 84, комиссией

в составе:

главы администрации
Бутурлиновского городского поселения
Бутурлиновского муниципального района
Головков А.В.

главного инженера по
вопросам землепользования Ильина М.В.

старшего инженера по управлению
муниципальным имуществом Подкопаевой С.И.
в "отсутствии" правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр произведен в форме визуального осмотра.

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости прекратил свое существование.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии _____

 /Головков А.В./

_____ /Ильин М.В./

_____ /Подкопаева С.И./

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателя ранее учтенных объектов недвижимости

" 24" сентября 2024 г.

№ 5

Настоящий акт составлен в результате проведенного 24.09.2024 г. в 10 часов 45 минут осмотра объекта недвижимости жилой дом, реестровый номер 36:05:0100066:141, расположенного по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 234, комиссией

в составе:

главы администрации
Бутурлиновского городского поселения
Бутурлиновского муниципального района
Головкова А.В.

главного инженера по
вопросам землепользования Ильина М.В.

старшего инженера по управлению
муниципальным имуществом Подкопаевой С.И.
в "отсутствии" правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр произведен в форме визуального осмотра.

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости **прекратил свое существование**.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии


_____/Головков А.В./

_____/Ильин М.В./

_____/Подкопаева С.И./

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателя ранее учтенных объектов недвижимости

" 24" сентября 2024 г.

№ 6

Настоящий акт составлен в результате проведенного 24.09.2024 г. в 10 часов 55 минут осмотра объекта недвижимости жилой дом, реестровый номер 36:05:0100067:127, расположенного по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 220, комиссией

в составе:

главы администрации
Бутурлиновского городского поселения
Бутурлиновского муниципального района
Головков А.В.

главного инженера по
вопросам землепользования Ильина М.В.

старшего инженера по управлению
муниципальным имуществом Подкопаевой С.И.
в "отсутствии" правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.


При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр произведен в форме визуального осмотра.

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости прекратил свое существование.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии _____



/Головков А.В./

/Ильин М.В./

/Подкопаева С.И./

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателя ранее учтенных объектов недвижимости

" 24" сентября 2024 г.

№ 7

Настоящий акт составлен в результате проведенного 24.09.2024 г. в 11 часов 00 минут осмотра объекта недвижимости жилой дом, реестровый номер 36:05:0100067:100, расположенного по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 194, комиссией

в составе:

главы администрации
Бутурлиновского городского поселения
Бутурлиновского муниципального района
Головкова А.В.

главного инженера по
вопросам землепользования Ильина М.В.

старшего инженера по управлению
муниципальным имуществом Подкопаевой С.И.
в "отсутствии" правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр произведен в форме визуального осмотра.

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости прекратил свое существование.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии _____



/Головков А.В./

/Ильин М.В./

/Подкопаева С.И./

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателя ранее учтенных объектов недвижимости

" 24" сентября 2024 г.

№ 8

Настоящий акт составлен в результате проведенного 24.09.2024 г. в 11 часов 15 минут осмотра объекта недвижимости жилой дом, реестровый номер 36:05:0100061:67, расположенного по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 156, комиссией

в составе:

главы администрации
Бутурлиновского городского поселения
Бутурлиновского муниципального района
Головкова А.В.

главного инженера по
вопросам землепользования Ильина М.В.

старшего инженера по управлению
муниципальным имуществом Подкопаевой С.И.
в "отсутствии" правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр произведен в форме визуального осмотра.

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости прекратил свое существование.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии _____


/Головков А.В./

_____ /Ильин М.В./

_____ /Подкопаева С.И./

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателя ранее учтенных объектов недвижимости

" 24" сентября 2024 г.

№ 9

Настоящий акт составлен в результате проведенного 24.09.2024 г. в 11 часов 25 минут осмотра объекта недвижимости жилой дом, реестровый номер 36:05:0100095:70, расположенного по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 215, комиссией

в составе:

главы администрации
Бутурлиновского городского поселения
Бутурлиновского муниципального района
Головков А.В.

главного инженера по
вопросам землепользования Ильина М.В.

старшего инженера по управлению
муниципальным имуществом Подкопаевой С.И.
в "отсутствии" правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр произведен в форме визуального осмотра.

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости прекратил свое существование.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии _____ /Головков А.В./
_____ /Ильин М.В./
_____ /Подкопаева С.И./

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателя ранее учтенных объектов недвижимости

" 24" сентября 2024 г.

№ 10

Настоящий акт составлен в результате проведенного 24.09.2024 г. в 11 часов 35 минут осмотра объекта недвижимости жилой дом, реестровый номер 36:05:0100068:74, расположенного по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 151, комиссией

в составе:

главы администрации
Бутурлиновского городского поселения
Бутурлиновского муниципального района
Головков А.В.

главного инженера по
вопросам землепользования Ильина М.В.

старшего инженера по управлению
муниципальным имуществом Подкопаевой С.И.
в "отсутствии" правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр произведен в форме визуального осмотра.

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости прекратил свое существование.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии _____ /Головков А.В./

_____ /Ильин М.В./

_____ /Подкопаева С.И./

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателя ранее учтенных объектов недвижимости

" 24" сентября 2024 г.

№ 11

Настоящий акт составлен в результате проведенного 24.09.2024 г. в 11 часов 45 минут осмотра объекта недвижимости жилой дом, реестровый номер 36:05:0100069:52, расположенного по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 145, комиссией

в составе:

главы администрации
Бутурлиновского городского поселения
Бутурлиновского муниципального района
Головков А.В.

главного инженера по
вопросам землепользования Ильина М.В.

старшего инженера по управлению
муниципальным имуществом Подкопаевой С.И.
в "отсутствии" правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр произведен в форме визуального осмотра.

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости **прекратил свое существование**.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии _____


/ Головков А.В./

_____ /Ильин М.В./

_____ / Подкопаева С.И./

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателя ранее учтенных объектов недвижимости

" 24" сентября 2024 г.

№ 12

Настоящий акт составлен в результате проведенного 24.09.2024 г. в 11 часов 55 минут осмотра объекта недвижимости жилой дом, реестровый номер 36:05:0100069:59, расположенного по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 115, комиссией

в составе:

главы администрации
Бутурлиновского городского поселения
Бутурлиновского муниципального района
Головкова А.В.

главного инженера по
вопросам землепользования Ильина М.В.

старшего инженера по управлению
муниципальным имуществом Подкопаевой С.И.
в "отсутствии" правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.



При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр произведен в форме визуального осмотра.

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости прекратил свое существование.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии _____

 /Головков А.В./
 /Ильин М.В./
 /Подкопаева С.И./

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателя ранее учтенных объектов недвижимости

" 24" сентября 2024 г.

№ 13

Настоящий акт составлен в результате проведенного 24.09.2024 г. в 13 часов 15 минут осмотра объекта недвижимости жилой дом, реестровый номер 36:05:0100063:239, расположенного по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 53, комиссией

в составе:

главы администрации
Бутурлиновского городского поселения
Бутурлиновского муниципального района
Головков А.В.

главного инженера по
вопросам землепользования Ильина М.В.

старшего инженера по управлению
муниципальным имуществом Подкопаевой С.И.
в "отсутствии" правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.


При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр произведен в форме визуального осмотра.

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости прекратил свое существование.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии _____


/Головков А.В./

_____ /Ильин М.В./

_____ /Подкопаева С.И./

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателя ранее учтенных объектов недвижимости

" 24" сентября 2024 г.

№ 14

Настоящий акт составлен в результате проведенного 24.09.2024 г. в 13 часов 25 минут осмотра объекта недвижимости жилой дом, реестровый номер 36:05:0100063:198, расположенного по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 75, комиссией

в составе:

главы администрации
Бутурлиновского городского поселения
Бутурлиновского муниципального района
Головкова А.В.

главного инженера по
вопросам землепользования Ильина М.В.

старшего инженера по управлению
муниципальным имуществом Подкопаевой С.И.
в "отсутствии" правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр произведен в форме визуального осмотра.

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости **прекратил свое существование**.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии _____



/ Головков А.В./

/ Ильин М.В./

/ Подкопаева С.И./